



# MAZDA 6 2.5 AT EURO5



(з 2021 року)

## Карта технічного обслуговування

| Перелік регламентних робіт  |  | 5 000 км*   | 1 рік     | 2 рік     | 3 рік     | 4 рік     | 5 рік  |       |
|---|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|
|   |  | 15 000 км   | 30 000 км | 45 000 км | 60 000 км | 75 000 км |        |       |
| <b>Діагностика</b>  | Діагностика M-MDS тестером                               | ●   | ●         | ●         | ●         | ●         | ●      |       |
| <b>Заміна</b>   | моторного мастила (4.5 л)<br>Ultra 5w30** або Supra 0w20 | ●   | ●         | ●         | ●         | ●         | ●      |       |
|   | масляного фільтра  | ●   | ●         | ●         | ●         | ●         | ●      |       |
|   | повітряного фільтра                                      | -   | -         | -         | ●         | -         | -      |       |
|   | фільтра салону   | -   | -         | ●         | -         | ●         | -      |       |
|   | гальмівної рідини  | -   | -         | ●         | -         | ●         | -      |       |
|   | мастила редуктора (1 л) 80w-90                           | У разі занурення редуктора у воду                               |           |           |           |           |        |       |
|   | свічок запалювання (4 шт)                                | -   | -         | -         | -         | ●         | -      |       |
|   | охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22                  | через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років) |           |           |           |           |        |       |
|   | <b>Перевірка</b>   | приводних ременів   | -         | -         | ●         | -         | -      | ●     |
| системи охолодження   |  | -   | ●         | -         | ●         | -         | ●      |       |
| паливопроводів та шлангів   |  | -   | ●         | -         | ●         | -         | ●      |       |
| рівня та щільності електроліту АКБ  |  | -   | ●         | ●         | ●         | ●         | ●      |       |
| гальмівного контуру, патрубків та з'єднань  |  | -   | ●         | ●         | ●         | ●         | ●      |       |
| стоянкового гальма  |  | -   | ●         | ●         | ●         | ●         | ●      |       |
| гальмівних дисків та колодок  |  | -   | ●         | ●         | ●         | ●         | ●      |       |
| рульового керування, з'єднань   |  | -   | -         | ●         | -         | ●         | -      |       |
| підвіски та шарнірних з'єднань  |  | -   | -         | ●         | -         | ●         | -      |       |
| привідних валів   |  | -   | -         | ●         | -         | ●         | -      |       |
| системи вихлопу   |  | -   | -         | -         | -         | ●         | -      |       |
| зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)  |  | ●   | ●         | ●         | ●         | ●         | ●      |       |
| стану кузова  |  | грн з ПДВ   | -         | 391       | 391       | 391       | 391    | 391   |
| <b>Затяжка</b>  |  | болтів та гайок шасі і кузова                                   | ●         | -         | ●         | -         | ●      | -     |
| <b>Норматив часу виконання</b>  | годин  | 0,6   | 0,9       | 1,4       | 1,1       | 1,4       | 0,9    |       |
| <b>Вартість робіт</b>   | грн з ПДВ  | 587   | 880       | 1 369     | 1 076     | 1 369     | 880    |       |
| <b>Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру</b> |  |   |           |           |           |           |        |       |
| <b>Загальна вартість ТО</b>   |  | Ultra 5w30**  | 4 359     | 5 043     | 8 504     | 18 400    | 19 800 | 5 043 |
| <b>(роботи та запчастини), грн з ПДВ</b>  |  |   | 5 972     | 6 656     | 10 117    | 8 717     | 21 413 | 6 656 |

### Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ

|                    |                     |   |     |     |     |     |     |
|--------------------|---------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Перевірка</b>   | повітряного фільтра | - | 196 | 196 | -   | 196 | 196 |
|                    | фільтра салону      | - | 293 | -   | 293 | -   | 293 |
|                    | свічок запалювання  | - | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| <b>Регулювання</b> | світла фар          | - | -   | -   | 391 | -   | -   |

### Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ

|               |                                       |        |
|---------------|---------------------------------------|--------|
| <b>Заміна</b> | гальмівних колодок передніх           | 9 514  |
|               | гальмівних колодок задніх             | 13 619 |
|               | щітки склоочисника переднього лівого  | 2 195  |
|               | щітки склоочисника переднього правого | 1 720  |
|               | щітки склоочисника заднього           |        |

\* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

**Ціни дійсні станом на 01.04.2026. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.**