



MAZDA CX-60 2.5 AT



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт			5 000 км*	1 рік TO1	2 рік TO2	3 рік TO3	4 рік TO4	5 рік TO5
Заміна	моторного мастила (4.5 л)	Ultra 5w30 Supra 0w20	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра		●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра		-	-	-	●	-	-
	фільтра салона		-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини		-	-	●	-	●	-
	мастила редуктора (1,1 л)		У разі занурення редуктора у воду					
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22		через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
Перевірка	приводних ременів		-	-	-	●	-	-
	свічок запалювання*		●	●	●	●	●	●
	системи охолодження		-	-	●	-	●	-
	паливопроводів та шлангів		-	●	-	●	-	●
	рівня та щільності електроліту АКБ		-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань		-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок		-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань		-	-	●	-	●	-
	підвіски та шарнірних з'єднань		-	-	●	-	●	-
	привідних валів		-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу		кожні 100 000 км (8 років)					
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)		●	●	●	●	●	●
	стану кузова		-	●	●	●	●	●
	зчитування кодів** несправностей M-MDS тестером		●	●	●	●	●	●
	Затяжка	болтів та гайок шасі і кузову		●	-	●	-	●
Норматив часу виконання	годин		0,6	0,9	1,5	1,0	1,5	0,9
Вартість робіт	грн з ПДВ		587	880	1 467	978	1 467	880

* рекомендовано перевірка свічок запалювання кожні 10 000км

** якщо помилка P1200, очистіть паливну систему за допомогою оригінального очищувача відкладень Mazda.

Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	3 799	5 070	8 653	7 308	8 653	5 070
	Supra 0w20**	5 998	6 683	10 266	8 921	10 266	6 683

Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ

Перевірка	повітряного фільтра	-	196	196	-	196	196
	фільтра салону	-	293	-	293	-	293
	свічок запалювання	-	391	391	391	391	391
Регулювання світла фар		-	-	-	391	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ

Заміна	гальмівних колодок передніх	8 399
	гальмівних колодок задніх	7 663
	щітки склоочисника переднього лівого	1 659
	щітки склоочисника переднього правого	1 493
	щітки склоочисника заднього	1 224

* TO 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 01.04.2026. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.