



MAZDA CX-5 2.5 AT (з 2017 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		-	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
		5 000 км*	20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км
Заміна	моторного мастила (4.6 л) <i>Ultra 5w30**</i> або <i>Supra 0w20***</i>	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-
	мастило редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду					
	мастило МКПП	кожні 180 000 км					
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км					
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-
	паливопроводів та шлангів	-	-	●	-	●	-
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-
	привідних валів	-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-
зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●	
стану кузова	грн з ПДВ	-	391	391	391	391	391
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузову	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання	годин	0,6	0,8	1,4	1,0	1,4	0,8
Вартість робіт	грн з ПДВ	587	782	1 369	978	1 369	782

Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру

Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	4 422	5 008	8 567	7 069	8 567	5 008
	Supra 0w20***	6 070	6 657	10 216	8 718	10 216	6 657

Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ

Перевірка	повітряного фільтра	-	196	196	-	196	196
	фільтра салону	-	293	-	293	-	293
	свічок запалювання	-	391	391	391	391	391
Регулювання	світла фар	-	-	-	391	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ

Заміна	мастила заднього диференціалу (1 л) 80w-90	-	-	2 785	-	2 785	-
	гальмівних колодок передніх	11 091					
	гальмівних колодок задніх	8 826					
	щітки склоочисника переднього лівого	1 357					
	щітки склоочисника переднього правого	1 087					
	щітки склоочисника заднього	1 077					

* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

** **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 01.04.2026. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.

ТОВ "Інтер-Авто"
Україна, 65088
Одеса, Люстдорфська дорога 55А
Тел.: +38 048 718 09 87
www.mazda.od.ua

zoom-zoom