



# MAZDA CX-9 2.5T AT (з 2016 року)



## Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		1 рік 15 000 км	2 рік 30 000 км	3 рік 45 000 км	4 рік 60 000 км	5 рік 75 000 км	6 рік 90 000 км	7 рік 105 000 км	8 рік 120 000 км	9 рік 135 000* км	10 рік 150 000 км
<b>Заміна</b>	моторного мастила (4.8 л) <b>Ultra 5w30*</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра (60 000 км або 3 роки)	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-
	фільтра салона	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	свічки запалювання	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-
	гальмівної рідини	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	мастило в редукторах (1 л) Mazda SG1 охолоджувальної рідини двигуна (Тип FL-22)	У разі занурення редуктора у воду через 195 000 км або 10 років, після - кожні 90 000 км або 5 років									
<b>Перевірка</b>	приводних ременів	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-
	системи охолодження	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	свічок запалювання	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	випаровувальної системи	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-
	рівня та щільності електроліту АКБ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	захисних чохлах приводних валів	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●
	зносу та тиску в шинах і запасн. колесі; ініціалізація TPMS датчиків	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
стану кузова	391	391	391	391	391	391	391	391	391	391	
<b>Затяжка</b>	болтів та гайок шасі і кузова										
<b>Норматив часу виконання</b>	годин	1,1	1,7	1,4	1,7	1,1	2,0	1,1	1,7	1,4	2,0
<b>Вартість робіт</b>	грн з ПДВ	1 076	1 663	1 369	1 663	1 076	1 956	1 076	1 663	1 369	1 956

Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру

Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30*	5 454	11 410	5 748	20 825	5 454	10 041	5 454	20 825	5 748	10 041
--	-------------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------

### Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ

<b>Перевірка</b>	повітряного фільтра	196	196	196	-	196	196	196	-	196	196
	фільтра салону	196	-	196	-	196	-	196	-	196	-
<b>Регулювання</b>	світла фар	-	-	-	391	-	-	-	391	-	-

### Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ

<b>Заміна</b>	мастило в задньому диференціалі	1 217									
	гальмівних колодок передніх	11 885									
	гальмівних колодок задніх	8 653									
	щітки склоочисника переднього лівого	2 089									
	щітки склоочисника переднього правого	1 751									
	щітки склоочисника заднього	1 432									

\* Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

Ціни дійсні станом на 01.04.2026. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.