



MAZDA 6 2.5AT Turbo (з 2021 року) EURO5



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт

	5 000 км*	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
--	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

		5 000 км*	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
Заміна	моторного мастила (4.8 л) Ultra 5w30**	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду					
	свічок запалювання (4 шт)	-	-	-	-	●	-
охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-
	паливopроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-
	привідних валів	-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-
	знос та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●
	стану кузова	грн з ПДВ	-	400	400	400	400
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузову	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання	годин	0,6	0,9	1,4	1,1	1,4	0,9
Вартість робіт	грн з ПДВ	600	900	1 400	1 100	1 400	900

Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру

Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	4 587	5 287	9 212	7 489	18 288	5 287
---	--------------	-------	-------	-------	-------	--------	-------

Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ

Перевірка	повітряного фільтра	-	200	200	-	200	200
	фільтра салону	-	300	-	300	-	300
	свічок запалювання	-	400	400	400	400	400
Регулювання світла фар		-	-	-	400	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ

Заміна	гальмівних колодок передніх	9 527
	гальмівних колодок задніх	13 632
	щітки склоочисника переднього лівого	1 722
	щітки склоочисника переднього правого	2 198
	щітки склоочисника заднього	

* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

Ціни дійсні станом на 01.04.2026. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.