



MAZDA CX-5 2.0 MT/AT (з 2011 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		- 5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км
Заміна	моторного мастила (4.3 л) Ultra 5w30** або Supra 0w20***	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-
	мастило редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду					
	мастило МКПП	кожні 180 000 км					
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км					
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
	Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-
системи охолодження		-	-	●	-	●	-
паливопроводів та шлангів		-	-	●	-	●	-
рівня та щільності електроліту АКБ		-	●	●	●	●	●
гальмівного контуру, патрубків та з'єднань		-	●	●	●	●	●
стоянкового гальма		-	●	●	●	●	●
гальмівних колодок та колодок		-	●	●	●	●	●
рульового керування, з'єднань		-	-	●	-	●	-
підвіски та шарнірних з'єднань		-	-	●	-	●	-
привідних валів		-	-	●	-	●	-
системи вихлопу		-	-	-	-	●	-
зносу та тиску в шинах (та запасн. колеса)		●	●	●	●	●	●
стану кузова		-	400	400	400	400	400
Затяжка болтів та гайок шасі і кузова		●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання	годин	0,6	0,8	1,4	1,0	1,4	0,8
Вартість робіт	грн з ПДВ	600	800	1 400	1 000	1 400	800
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ							
	Ultra 5w30**	4 115	4 715	8 287	6 780	8 287	4 715
	Supra 0w20***	5 657	6 257	9 828	8 321	9 828	6 257
Вартість окремих додаткових робіт, грн з ПДВ							
Перевірка	повітряного фільтра	-	200	200	-	200	200
	фільтра салону	-	300	-	300	-	300
	свічок запалювання	-	400	400	400	400	400
Регулювання світла фар		-	-	-	400	-	-
Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ							
Заміна	мастило заднього диференціалу (1 л) 80w-90	-	-	2 793	-	2 793	-
	гальмівних колодок передніх	11 104					
	гальмівних колодок задніх	8 839					
	щітки склоочисника переднього лівого	1 763					
	щітки склоочисника переднього правого	1 465					
	щітки склоочисника заднього	1 079					

* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 01.04.2026. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.

ТОВ "Форвард-Авто"
65031, Україна
Одеська обл., м. Одеса
Вул. Грушевського 39/3
Тел.: +38 048 734 18 01
mazda-odessa.od.ua

zoom-zoom